

Mehrachsen-Kraftsensor FK3D40

Messbereiche: ±2N, ±10N




Beschreibung

Der 3-Achs Sensor FK3D40 eignet sich für die Kraftmessung in drei zueinander senkrechten Achsen.

Er ist verfügbar für ±2N, ±10N in allen drei Achsen, und kann optional in anderen Messbereichen gefertigt werden.

Er zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauform mit einer Grundfläche von 40mm x 40mm und einer geringen Gesamthöhe von nur 20mm aus.

Abmessungen





Technische Daten

Maße / Material			
Bauform		3-Achssensor	
Material		Aluminium	
Länge x Breite × Höhe	mm	40 x 40 x 20	
Krafteinleitung / Gewinde		4x M3	
Gewicht	g	46	
mechanische Daten			
Nennkraft (F _{N)}	N	±2	10±
Gebrauchskraft	%Fn	200	200
Bruchkraft	%F _N	600	600
Messweg bei F _N	mm	0,1	0,1
Eigenfrequenz	Hz	180	400
Federsteifigkeit	N/mm	20	100
elektrische Daten			
Nennkennwert (S _N)	mV/V @ F _N	0,51)	
Nullsignaltoleranz	mV/V	< ± 0,1	
max. Speisespannung	V	10	
Eingangswiderstand	Ohm	350 ± 5	
Ausgangswiderstand	Ohm	350 ± 5	
Isolationswiderstand	Ohm	> 5 · 10 ⁹	
Anschluss 12 Leiter offen	m	3	
Genauigkeit			
Genauigkeitsklasse	%	0,5	
Linearitätsfehler	% S _N	≤ 0,2	
Umkehrspanne	% Sn	≤ 0,1	
Temperaturkoeffizient des Nullsignals	%Fn/K	± 0,05	
Temperaturkoeffizient des Kennwertes	% S _N /K	± 0,05	
Kriechfehler (30 min)	% S _N	≤ 0,05	
Exzentrizität & Übersprechen			
zulässige Exzentrizität der Krafteinleitung	mm	50	
Einfluss exzentrischer Krafteinleitung auf F _N	% F _N @ 50mm	0,5	
Übersprechen von x auf y bei Nennlast	% v. E.	<0,5	
Übersprechen von y auf x bei Nennlast	% v. E.	<0,5	
Übersprechen von z auf x/y bei Nennlast	% v. E.	<1	
Temperatur			
Nenntemperaturbereich	°C	-20+60	
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-20+70	
Lagertemperaturbereich	°C	-20+70	

¹⁾ Der Kennwert kann abweichen und wird gesondert auf dem Datenblatt mitgeteilt





Anschlussbelegung

Achse	Anschluss	Beschreibung
X-Achse	+ Us	positive Sensorspeisung
	- Us	negative Sensorspeisung
	+ Ud	positiver Brückenausgang
	-Ud	negativer Brückenausgang
Y-Achse	+ Us	positive Sensorspeisung
	- Us	negative Sensorspeisung
	+ Ud	positiver Brückenausgang
	- Ud	negativer Brückenausgang
Z-Achse	+ Us	positive Sensorspeisung
	- Us	negative Sensorspeisung
	+ Ud	positiver Brückenausgang
	- Ud	negativer Brückenausgang