


Keramaster[®]




KRINO[®]
ITALY

KRINO[®]
ITALY

www.krino.it





Doppio scarico in testa per evacuazione detriti
Double cut to eject the deposits
Double dégorçement pour éliminer les déchets
Doble escape para eliminar los detritos

Diamante industriale elettro-depositato
Electrodeposited industrial diamond
Diamant industriel électro-déposé
Diamante industrial electrodepositado

Punta diamantata a corona continua
Continuous diamond edge
Couronne diamantée continue
Corona diamantada continua

Scarico laterale per raffreddamento ed espulsione carota
Lateral opening for cooling and ejecting the core
Dégorçement latéral pour refroidir et éliminer la carotte
Escape lateral para resfriar y expulsar el testigo



Gres/Sandstone/Grès/Gres




Gres porcellanato
Sandware/Grès céram/
Gres porcelanico



Gres smaltato
Glazed sandstone/Grès
émaillé/Gres esmaltado



Marmo/Marble/Marbre
Mármol



Piastrella standard
Standard ceramics/Carrelage
standard/Azulejo estándar

Utilizzando trapani elettrici adottare il sistema di sicurezza PRCD
PRCD safety system
Système de sécurité PRCD
Dispositivo de seguridad PRCD



FORATURA AD ACQUA
WET DRILLING
PERÇAGE À EAU
PERFORACIÓN CON AGUA

RPM Giri/Min

Ø 4 - 6	Ø 7 - 10	Ø 12 - 16
1000	800	500


UTILIZZO / USE / UTILISATION / UTILIZACION

PER IL TAGLIO PRECISO E PULITO DEL GRES PORCELLANATO E SMALTATO, CERAMICA, MONOCOTTURE, MARMO E GRANITO

For an accurate cut of gres, ceramics, tiles, marble and granite

Pour une coupe nette du grès, céramique, carrelage, marbre et granit

Para un corte neto del gres, cerámicas, azulejos, mármol y granito



1 Bagnare la superficie da forare; con l'utensile inclinato a 45° girare lentamente per creare una sede iniziale

Wet the surface to be cut; with the tool slanting at 45° slowly turn to create an initial seat
Mouiller la surface à couper; avec l'outil incliné à 45° tourner lentement pour créer un siège initial

Bañar la superficie a cortar; con el utensilio inclinado a 45° girar lentamente para crear una sede inicial.

2 Proseguire portandosi lentamente in posizione verticale, completare il foro avendo cura di refrigerare continuamente

Go on cutting moving slowly to the vertical position, end the cut always cooling
Continuer en portant lentement l'outil en position verticale, terminer la coupe en refroidissant toujours

Seguir desplazando lentamente el utensilio en posición vertical; terminar el corte resfriando de manera continua

3 Rimuovere la carota e raffreddare bene l'utensile prima di iniziare il foro successivo

Eject the core and cool carefully the tool before starting a new cut
Éliminer la carotte et refroidir bien l'outil avant de commencer une coupe nouvelle
Expulsar el testigo y resfriar el utensilio antes de empezar un corte nuevo

4 Su pareti verticali raffreddare diverse volte l'utensile durante la foratura

On vertical walls cool the tool many times while cutting
Sur les parois verticales refroidir l'outil plusieurs fois pendant le perçage
Sobre las paredes verticales resfriar el utensilio muchas veces durante el corte